



SCHEDA DI ASSEMBLAGGIO PER DOPPIA ANTA


603002701



PRIMA

FASE N°2


asportare con una pinza le
estremità della traversa



DOPO

FASE N°3





unire le traverse tramite
avvitatura delle giunzioni
alle stesse assieme alle 2
aglie come da figura



SISTEMA DI UNIONE
DELLA TRAVERSA
PER TELAIO DOPPIA ANTA


FASE N°4

collegare i distanziatori inserendo (B) in (A)



FASE N°5

CONTROELAIO MODELLO ANTA DOPPIA



DIMENSIONE LUCE	LUNGHEZZA Distanziatori	DIMENSIONI PANNELLI PORTA
600 + 600 =	L.1300	635 + 635
700 + 700 =	L.1500	735 + 735
800 + 800 =	L.1700	835 + 835
900 + 900 =	L.1900	935 + 935
1000 + 1000 =	L.2100	1035 + 1035